



WWW.ELECSAM.COM

پین اوت سوکت ایسیو بوش 5.2 زانتیا

19.	18.	17.	16.	15.	14.	13.	12.	11.	10.	9.	8.	7.	6.	5.	4.	3.	2.	1.
شیلد سنسور دور موتور	برق مثبت F6 از فیوز	انزکتور ۱ ۲ ۳ ۴	پایه ۷ دیگ	D استپر	سیند سنسور اکسیژن	پایه ۱۵ دیگ	دولت مپ دریچه گاز	منفی سنسور دور موتور	سیگنال سنسور اکسیژن	سیگنال سنسور کیلومتر	ناک	سیگنال مپ	پایه ۳ دیگ دورسنتج	کنیستر	منفی سنسور اکسیژن	تحریک رله دوم از سوئیچ ایتریسی	منفی	کوئل ۳ و ۱
37.	36.	35.	34.	33.	32.	31.	30.	29.	28.	27.	26.	25.	24.	23.	22.	21.	20.	
مثبت ۱۲ از رله اول	تحریک رله اول	ایموبلایزر	مثبت به پایه رله دوم	A استپر	کنیه کوئل		مثبت سنسور دور موتور	سیگنال دریچه گاز	منفی سیگنال سنسور اکسیژن	سیگنال دمای هوا	منفی دریچه گاز منفی دمای آب منفی دمای هوا	سیگنال دمای آب	B استپر	کنیه کوئل	چراغ چک	C استپر	کوئل ۳ و ۲	
55.	54.	53.	52.	51.	50.	49.	48.	47.	46.	45.	44.	43.	42.	41.	40.	39.	38.	