



پین اوت MAW غرب استیل

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	سنسور فشار فرمان هیدرولیک		پایه ۳ درجه گاز	انژکتور						به پایه ۱۳ رله حرکت	پایه ۲ سنسور اکسیژن		منفی		پایه ۲ درجه گاز	
2	سوچ بدال ترمز		پایه ۵ درجه گاز	انژکتور									منفی		پایه ۱ درجه گاز	
3	سوچ بدال ترمز	تحریک رله اول ایترسی	پایه ۶ درجه گاز	انژکتور				فن تند			سیگنال اکسیژن ۱				پاشن گرمکن ۱ اکسیژن ۱	مثبت از باتری
4	سوچ بدال کلاچ		پایه ۸ درجه گاز	انژکتور				فن کد		منفی سنسور کتیستر	سیگنال اکسیژن ۲		منفی		پاشن گرمکن ۲ اکسیژن ۲	

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q
	شبکه CAN H	دیاگ KLIN	سیگنال دمای هوا							پایه ۱ بدال			منفی موتور دور		پایه ۲ سنسور فشار کوئل	کوئل ۴ و ۱
	شبکه CANL	پایه ۱ ایترسی	سیگنال مپ							پایه ۲ بدال	مثبت تاک			فیدبک کوئل	پایه ۳ سنسور فشار کوئل	تحریک رله اول
		منفی	دولت مپ			سیگنال دمای آب				پایه ۴ بدال	منفی تاک	شیلد کوئل	گیج بنزین		دینام	مثبت باتری بعد فیوز
			منفی مپ			منفی دمای آب				پایه ۳ بدال	شیلد سنسور دور موتور	مثبت موتور دور	منفی گیج بنزین		فیدبک فن	