

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳/۰۳

شماره: ۱۳۸۸ - ۳۹

کد مدرک: ۱۱۴۵۴

نوع خودرو: پژو پارس اتوماتیک

اطلاعیه فنی - تعمیراتی



عنوان: ECU موتور و گیربکس اتوماتیک

نقشه ارتباطات الکتریکی ECU موتور و گیربکس اتوماتیک (TCU) خودروهای پژو پارس اتوماتیک به همراه فهرست اجزاء مربوطه نصب شده بر روی خودرو و همچنین مشخصات پایه‌های آنها (pin configuration) در زیر و به پیوست مشاهده می‌شود.

لازم به ذکر است ECU موتور این خودروها از نوع BOSCH ME7.4.4 و دارای سه کانکتور با پیشوندهای CLM1 (32 پایه مشکی رنگ)، CLM2 (32 پایه خاکستری رنگ) و CLC (48 پایه قهوه‌ای رنگ) بوده و گیربکس اتوماتیک (TCU) این خودروها نیز دارای یک کانکتور 56 پایه مشکی رنگ می‌باشد.

لیست قطعات مورد استفاده در نقشه‌های شماتیک

ردیف	کد قطعه	شرح قطعه	ردیف	کد قطعه	شرح قطعه
1	1320	کنترل یونیت موتور	14	1332	انژکتور ۲
2	1312	سنسور فشار و دمای هوای ورودی	15	1333	انژکتور ۳
3	1313	سنسور دور موتور	16	1334	انژکتور ۴
4	1353	سنسور اکسیژن بالایی	17	1203	سوئیچ اینرسی
5	1220	سنسور دمای آب	18	1630	کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک
6	1120	سنسور ضربه	19	1640	سلکتور انتخاب برنامه
7	1262	دریچه گاز	20	1638	ضامن دسته دنده (shift lock)
8	1261	سنسور موقعیت پدال گاز	21	1642	رله کنترل قفل دسته دنده
9	7113	Power steering stop sensor	22	1610	شیر برقی انتخاب دنده
10	1215	شیر برقی کنیستر	23	1635	بلوک هیدرولیک گیربکس اتوماتیک
11	1135	کوئل	24	1005	رله آنتی استارت
12	1304	رله دوبل	25	2100	لامپ سوئیچ زیر پدال ترمز (سوئیچ چراغ ترمز)
13	1331	انژکتور ۱	26	2101	سوئیچ زیر پدال (سوئیچ ترمز اضافی)

صفحه: ۱

تصویب: معاونت فنی و مهندسی

تایید: مدیریت فنی و گارانتی

واحد تهیه کننده

از: ۷

نام: فرشاد اسفندیاری

امضاء:

اقدام کننده: بنای جعفری تایید کننده: مسعود چوپانی نام: سید مهدی فلاحت

امضاء: امضاء: امضاء:




تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳/۰۳

شماره: ۱۳۸۸-۳۹

کد مرکز: ۱۱۴۵۴

نوع خودرو: پژو پارس اتوماتیک






تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳/۰۳

شماره: ۱۳۸۸-۳۹

کد مرکز: ۱۱۴۵۴

نوع خودرو: پژو پارس اتوماتیک



تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳/۰۳

شماره: ۱۳۸۸-۳۹

کد مرکز: ۱۱۴۵۴

نوع خودرو: پژو پارس اتوماتیک

اطلاعیه فنی - تعمیراتی



WWW
معاونت فنی و مهندسی
مدیریت فنی و کاران্টین



عنوان: ECU گیربکس اتوماتیک موتور و ECU

مشخصات پایه های مربوط به کانکتورهای ECU BOSCH ME7.4.4

1- کانکتور CLC

شماره پایه		
CLC A1	سنسور موقعیت پدال گاز شماره ۱	ورودی
CLC A2	سنسور موقعیت پدال گاز شماره ۲	ورودی
CLC A3	استفاده نمی شود	بدنه
CLC B1	سنسور موقعیت پدال گاز شماره ۱	+5 V خروجی
CLC B4	تفذیه بعد از سوئیچ	ورودی
CLC C2	اطلاعات میزان مصرف سوخت به پشت	خروچی آمپر
CLC C3	خروچی منفی به رله کمپرسور کولر	خروچی
CLC C4	خروچی منفی روشن شدن چراغ اخطار عیب یاب به پشت آمپر	خروچی
CLC D2	استفاده نمی شود	ورودی
CLC D3	ورودی به سوئیچ سه مرحله ای و رله کمپرسور کولر	خروچی
CLC D4	استفاده نمی شود	+5 V خروجی
CLC E2	ورودی مشتبه از سوئیچ سه مرحله ای	ورودی
CLC E3	Power steering stop sensor	ورودی
CLC E4	استفاده نمی شود	ورودی
CLC F1	استفاده نمی شود	ورودی
CLC F2		خروچی
CLC F3	استفاده نمی شود	ورودی / خروجی
CLC F4	استفاده نمی شود	ورودی
CLC G1	استفاده نمی شود	ورودی
CLC G2	اطلاعات سرعت خودرو به پشت آمپر	خروچی
CLC H1	استفاده نمی شود	ورودی
CLC H2	اطلاعات K-LINE	ورودی / خروجی
CLC H3	CAN - H	ورودی / خروجی
CLC H4	CAN - L	ورودی / خروجی
CLC J1	استفاده نمی شود	ورودی
CLC J2	اطلاعات دور موتور به پشت آمپر	خروچی
CLC J3	استفاده نمی شود	خروچی
CLC J4	فرمان دور تند فن ها	خروچی
CLC K1	بدنه سنسور موقعیت پدال شماره ۱	بدنه
CLC K3	فرمان روشن کردن چراغ stop	خروچی
CLC K4	فرمان دور کند فن	خروچی ها
CLC L4	بدنه	بدنه
CLC M1	استفاده نمی شود	ورودی
CLC M2	استفاده نمی	خروچی شود
CLC M3	استفاده نمی شود	ورودی
CLC M4	بدنه	بدنه

اطلاعیه فنی - تعمیراتی



تاریخ: 1388/03/03

شماره: 1388-39

کد مرک: 11454

نوع خودرو: پژو پارس اتوماتیک



عنوان: ECU گیربکس اتوماتیک موتور و ECU

3- مشخصات پایه های کانکتور CLM1

2- مشخصات پایه های کانکتور CLM2

شماره پایه		
CD41	شتر و ضمیت راوبه پدال شماره ۱	وروودی
A1		
CD41	شتر دمای هرای ورودی	وروودی
A2		
CD41	استفاده نمی شود	خرچه
A3		
CD41	بدنه شتر و ضمیت پدال شماره ۱	وروودی
B1		
CD41	استفاده نمی شود	وروودی
B2		
CD41	شتر ضربه (-)	وروودی
B3		
CD41	شتر و ضمیت راوبه پدال شماره ۲	وروودی
C1	جدبه شتر و ضمیت پدال شماره ۱	خرچه
C2	شتر ضربه (+)	خرچه
CD41	اطلاعات شارژ الکترونیک	وروودی
C4		
CD42	استفاده نمی شود	خرچه
D2		
CD41	استفاده نمی شود	وروودی
D3		
CD41	شتر دمای آب (-)	بدنه
D4		
CD41	گرمکن شتر اکبرن بالای	وروودی / خروجی
E2		
CD41	استفاده نمی شود	خرچه
E3		
CD41	شتر دمای آب (+)	وروودی
E4		
CD41	خرچه ملی فعال کردن رله دوبل	خرچه
F2		
CD41	سینکل کوتل دوبل	خرچه
F3		
CD41	استفاده نمی شود	وروودی
F4		
CD41	موتور دریجه گار (+)	خرچه
G2		
CD41	سینکل کوتل دوبل (احراق در سینکلدر ۱ و ۴)	خرچه
G3		
CD41	جدبه ۱۲ ولت بازی	وروودی
H2		
CD41	موتور دریجه گار (-)	خرچه
H3		
CD41	سینکل کوتل دوبل (احراق در سینکلدر ۲ و ۳)	خرچه
H4		
	بدنه	بدنه

شماره پایه		
CLM2	استفاده نمی شود	وروودی / خروجی
A1		
CLM2	استفاده نمی شود	وروودی
A2		
CLM2	شتر اکبرن بالای (+)	خرچه
A3		
CLM2	شتر دور بیزور (+)	وروودی
B1		
CLM2	شتر دور بیزور (-)	خرچه
B2		
CLM2	شتر اکبرن بالای (-)	وروودی
B3		
CLM2	سینکل تشار هرای ورودی	وروودی
C1		
CLM2	بدنه (شتر تشار و دمای هرای ورودی)	بدنه
C2		
CLM2	بلندبه شتر تشار و دمای هرای ورودی	+5V
C3		
CLM2	استفاده نمی شود	خرچه
D1		
CLM2	استفاده نمی شود	+5V
E1		
CLM2	استفاده نمی شود	وروودی / خروجی
E2		
CLM2	استفاده نمی شود	خرچه
E3		
CLM2	استفاده نمی شود	خرچه
F1		
CLM2	شپرینق سینکلر	خرچه
F2		
CLM2	سینچ اینرسی	خرچه
F3		
CLM2	ازکرور سینکلدر شماره ۲	خرچه
G2		
CLM2	ازکرور سینکلدر شماره ۲	خرچه
G3		
CLM2	بدنه	بدنه
H1		
CLM2	ازکرور سینکلدر شماره ۱	خرچه
H2		
CLM2	ازکرور سینکلدر شماره ۲	خرچه
H3		

تاریخ: 1388/03/03
شماره: 1388 - 39
کد مرک: 11454


اطلاعیه فنی - تعمیراتی



عنوان: ECU گیربکس اتوماتیک موتور و ECU

نوع خودرو: پژو پارس اتوماتیک

مشخصات کانتکتورهای ECU BOSCH ME7.4.4



تاریخ: 1388/03/03
شماره: 1388-39
کد مرک: 11454

نوع خودرو: پژو پارس اتوماتیک

اطلاعیه فنی - تعمیراتی



عنوان: ECU گیربکس اتوماتیک موتور و ECU

مشخصات پایه های مربوط به کانکتورهای TCU TA2005 (گیربکس اتوماتیک)

شماره پایه	توضیح
1	کندبه سالونر پیدمای + EVS
2	کندبه (+) شیر کترل چرخان روشن EPDE
4	موقبیت دسته دند
7	کترل شیر برقی 3 EVS3
8	کترل شیر برقی 4 EVS4
9	کترل شیر برقی 2 EVS2
10	کترل شیر برقی 1 EVS1
11	کترل رله ضالع دسته دند
12	کترل شیر EPDE
13	کترل شیر برقی 5 EVS5
14	کترل شیر برقی 6 EVS6
16	سوئیچ پدال کمز
18	خط هیب باب
19	کترل شیر برقی (EVLU) LOCK-UP
20	کترل شیر برقی EVM
24	کندبه 5 ولت سسور فشار روشن گیربکس
25	کندبه (-) سسور فشار روشن گیربکس
26	کندبه سالونر پید و لمای EVLU-EVM
27	کندبه (+) موتور
28	کنترل کن با منای ECU موتور
29	CAN L1
30	CAN H1
31	کٹاکت S2 سوئیچ چند منظره
32	کٹاکت S3 سوئیچ چند منظره
33	کٹاکت S4 سوئیچ چند منظره
34	کٹاکت P/N سوئیچ چند منظره
36	کٹاکت اولین دند
37	کٹاکت S1 سوئیچ چند منظره
40	SNOW
41	کٹاکت وضعیت SPORT
42	بدنه سوئیچ چند منظره
43	سوئیچ چراغ کمز
45	سپگال (+) سسور سرعت ورودی گیربکس (کریوس)
46	سپگال (-) سسور سرعت ورودی گیربکس (کریوس)
47	سپگال (-) ار سسور خروجی گیربکس
48	سپگال (+) ار سسور خروجی گیربکس
53	سپگال (-) سسور درجه حرارت روشن
54	سپگال (+) سسور درجه حرارت روشن
55	سپگال سسور فشار احساسی
56	ولکلز بازی

