

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۲

شماره: ۱۰۴-۱۳۹۱

کد مدرک: ۱۴۵۴۰

نوع خودرو: سمند EF7

اطلاعیه فنی - تعمیراتی



عنوان: نحوه رفع ایراد گاز خوردن موتور بین دنده ها

به اطلاع نمایندگی های مجاز می رساند، در صورت مراجعه خودروسامند EF7 با ایراد گاز خوردن در هنگام تعویض دنده ها و عدم برگشت دور موتور لازمست جهت رفع ایراد مطابق رویه زیر اقدام نمائید:

۱- این ایراد ناشی از موقعیت نامناسب سوئیچ پدال کلاچ می باشد. که جهت رفع ایراد بایستی نسبت به تنظیم موقعیت مجدد آن اقدام نمود.

۲- سوئیچ پدال کلاچ را باید بگونه ای تنظیم نمائید که در حالت رها بودن پدال کلاچ، سوئیچ به صورت کاملا فشرده ، و در هنگام فشردن پدال کلاچ، سوئیچ مربوطه آزاد گردد.



۳- توسط مولتی متر عملکرد صحیح سوئیچ را با فشردن و رها نمودن پدال کلاچ کنترل نمائید.

۴- خودرو را روشن و در تست جاده از عملکرد صحیح موتور در زمان کلاچ گیری و تعویض دنده اطمینان حاصل نمائید.

صفحه: ۱

تصویب: معاونت فنی و مهندسی

نام: شهریار سلطانی

امضاء:

از: ۱

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

نام: فریروز زینالی

امضاء:

واحد تهیه کننده

تایید کننده: پیمان چوبانی

امضاء:

اقدام کننده: [نام امضاء]

امضاء: