



19.	18.	17.	16.	15.	14.	13.	12.	11.	10.	9.	8.	7.	6.	5.	4.	3.	2.	1.
شیلد سنسور دور موتور	ناک	منفی مپ منفی دمای هوا	هولت دریچه گاز و CO	ناک		سوئیچ مثبت	L LINE دیاگ			چراغ چک		تحریک رله دوم	پتاسیومتر CO		منفی سنسور اکسیژن	D استپر	انژکتور ۴و۲	انژکتور ۳و۲
37.	36.	35.	34.	33.	32.	31.	30.	29.	28.	27.	26.	25.	24.	23.	22.	21.	20.	
کوئل ۳و۲	منفی	مثبت ۱۲ از رله اول	هولت مپ			KLINE دیاگ	منفی سنسور دور موتور	سیگنال دمای هوا	سیگنال سنسور کیلومتر		سنسور فشار کولر		کنیستر	سیگنال دریچه گاز	سیگنال سنسور اکسیژن	B استپر	C استپر	
55.	54.	53.	52.	51.	50.	49.	48.	47.	46.	45.	44.	43.	42.	41.	40.	39.	38.	
کوئل ۴و۱	منفی	منفی دمای آب منفی دریچه گاز و CO	تحریک رله اول		دکمه کولر	مثبت سنسور دور موتور		سیگنال دمای آب					دور سنج	سیگنال مپ	A استپر			