

پین اوت سوکت ایسیو بوش ۷، ۴، ۵ پڑو ۲۰۶



H G F E D C B A

A B C D E F G H J K L M

A B C D E F G H

1	کوئل ۱ و ۴							
2								
3	کوئل ۲ و ۳			مثبت ناک				دمای آب
4	پایه ۴ دریچه گاز	پایه ۳ دریچه گاز		منفی ناک				سیگنال دمای هوا

4	منفی دمای آب	منفی مپ	5 ولت مپ		فیدبک کوئل	منفی	انژکتور ۳	انژکتور ۳	انژکتور ۱	منفی
3	L LINE		پایه ۶ دریچه گاز	پایه ۱ دریچه گاز			منفی نور موتور	مثبت نور موتور		انژکتور ۴
2		منفی سیگنال اکسیژن ۱	پایه ۲ دریچه گاز							
1	5 دریچه گاز	مثبت سیگنال اکسیژن ۱	منفی اکسیژن ۲		سیگنال مپ		سوئیچ تشار هیدرولیک قرمان		پالس منفی سنسور ۲	پالس گرمن اکسیژن ۱

4	CAN ABS	دیاک KLINE		پایه ۳ تشار گاز کوئل	پایه ۲ پدال	مثبت سوئیچ	منفی	منفی
3	CAN ABS	آلترناطور			پایه ۴ پدال	تحریک رله اول		
2			کنیستر	پایه ۲ تشار گاز کوئل	پایه ۱ پدال	تحریک رله نوم		برق مثبت رله اول
1		نور تقد فن	نور کند فن	پایه ۱ تشار گاز کوئل	پایه ۳ پدال		منفی	منفی

سوکت ۳۲ بین خاکستری M2

سوکت ۴۸ بین قهوه ای CP

سوکت ۳۲ بین مشکی M1