

پین اوت سوکت یونیف فن پڑو وسمند قدیم

1. فرمان دور کند فن	2. -----	3. ورودی سنسور کاربراتور در خودورهای قدیمی	4. مثبت دائم از باتری	5. کلید کوئر	6. فرمان چراغ استوپ	7. ورودی سنسور دمای آب قهوه ای	8. منفی
9. -----	10. فرمان دور تند فن	11. فرمان قطع کوئر	12. -----	13. به پایه ۳ سنسور فشار گاز کوئر	14. ورودی سنسور دمای آب قهوه ای	15. مثبت از سویچ f5 از فیوز	